

TRIBUNALE DI CREMONA  
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI  
ALL'ILL.MO SIG. GIUDICE G.O.P. AVV. CALUBINI CLAUDIA

Esperto Stimatore nominato : ARCH. MARINELLA PEDRINI Soncino (CR)

## RILIEVO FOTOGRAFICO ALLEGATO H

procedura esecutiva immobiliare

RGE n. 118/2022

promossa da:

INTESA SAN PSOLO S.P.A. rappresentata da INTRUM ITALY S.p.A rappresentata e difesa dall'avv. Marco Severgnini cod. fisc. SVRMRC67T09D142C Via Porzi, 7 Crema (CR) elettivamente domiciliata.

contro



Soncino 03.02.2023

IL TECNICO ESTIMATORE



**FOTO N. 1** veduta dalla strada



**FOTO N. 2** veduta dell'androne dalla strada



**FOTO N. 3** veduta dell'androne



**FOTO N. 4** veduta dell'androne dal cortile




**FOTO N. 5** veduta interna dal cortile



**FOTO N. 6** veduta del ballatoio interno



**FOTO N. 7** veduta del ballatoio interno



**FOTO N. 9** veduta dei posti auto esterni



**FOTO N. 10** veduta dei posti auto esterni




**FOTO N. 11** area bombolone



**FOTO N. 12** veduta mappale 89



**FOTO N. 13** veduta mappale 89



**FOTO N. 14** veduta mappale 89



**FOTO N. 15** veduta mappale 89






**FOTO N. 16** veduta generale del cortile e mapp. 89 dal ballatoio



**FOTO N. 17** interni mappale 5 sub. 703



**FOTO N. 18** interni mappale 5 sub. 703




**FOTO N. 19** interni mappale 5 sub. 703




**FOTO N. 20** interni mappale 5 sub. 703



**FOTO N. 21** interni mappale 5 sub. 703



**FOTO N. 22** interni mappale 5 sub. 704



**FOTO N. 23** interni mappale 5 sub. 704



**FOTO N. 24** interni mappale 5 sub. 704



**FOTO N. 25** interni mappale 5 sub. 704



**FOTO N. 26** interni mappale 5 sub. 704 (bagno)




**FOTO N. 27** interni mappale 5 sub. 705



**FOTO N. 28** interni mappale 5 sub. 705



**FOTO N. 29** interni mappale 5 sub. 705



**FOTO N. 30** interni mappale 5 sub. 705



**FOTO N. 31** interni mappale 5 sub. 705 (bagno)





**FOTO N. 32** interni mappale 5 sub. 705



**FOTO N. 33** interni mappale 5 sub. 706



**FOTO N. 34** interni mappale 5 sub. 706



**FOTO N. 35** interni mappale 5 sub. 706



**FOTO N. 36** interni mappale 5 sub. 706



**FOTO N. 37** interni mappale 5 sub. 706



**FOTO N. 38** interni mappale 5 sub. 706



**FOTO N. 39** interni mappale 5 sub. 706



**FOTO N. 40** interni mappale 5 sub. 706



**FOTO N. 41** interni mappale 5 sub. 707



**FOTO N. 42** interni mappale 5 sub. 707



**FOTO N. 43** interni mappale 5 sub. 707 (bagno P.1.)



**FOTO N. 44** interni mappale 5 sub. 707 scala collegamento P.1. – P.2



**FOTO N. 45** interni mappale 5 sub. 707 (bagno P.1.)



**FOTO N. 46** interni mappale 5 sub. 707 scala collegamento P.2. – P.3



**FOTO N. 47** interni mappale 5 sub. 707 P.3







**FOTO N. 48** interni mappale 5 sub. 707 bagno P.3



**FOTO N. 49** interni mappale 5 sub. 707 bagno P.3



**FOTO N. 50** interni mappale 5 sub. 707 P.3



**FOTO N. 51** interni mappale 5 sub. 707 P.3

