



Foto n. 1 e 2 – Vista del fabbricato da Via Papa Giovanni XXIII





Foto n. 3 e 4 – Altra vista dal cortile comune con particolare appartamento e box





Foto n. 5 e 6 – Vista del soggiorno





Foto n. 7 – altra vista del soggiorno



Foto n. 8 - Cucina



Foto n. 9 e 10 – altra vista Cucina con evidente muffa su soffitto





Foto n. 11 e 12 – Balcone cucina






Foto n. 13 e 14 – Bagno





Foto n. 15 e 16 – soffitto bagno con umidità e muffa





Foto n. 17 e 18 – Camera 1






Foto n. 19 e 20 – Camera 2






Foto n. 21 – particolare della parete Camera 2 con umidità



Foto n. 22 e 23 – particolare del Box auto





Foto n. 24 – altra vista Box auto



Foto n. 25 – Posto auto

