

**ALLEGATO N. 9**  
**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**





Foto n. 1: Prospetto principale



Foto n. 2: Prospetto principale





Foto n. 3: Ingresso laterale



Foto n. 4: Ingresso Cannello Carraio





Foto n. 5: Corte




Foto n. 6: Ingresso/Soggiorno (vista dalla porta che porta al corridoio)





Foto n. 7: Ingresso/Soggiorno (vista dalla porta che porta al corridoio)



Foto n. 8: Cucina (vista dalla porta di ingresso)





Foto n. 9: Bagno n. 1 (vista dalla porta di ingresso)




Foto n. 10: Bagno di servizio (visto dalla porta di ingresso)





Foto n. 11: Camera da Letto 1 (visto dalla porta di ingresso)



Foto n. 12: Camera da Letto 2 (visto dalla porta di ingresso)





Foto n. 13: Corridoio



Foto n. 14: Balcone Lato Ovest







Foto n. 15: Balcone Lato Est



Foto n. 16: Balcone Lato Est





Foto n. 17: Balcone Lato Sud



Foto n. 18: Ingresso (Piano Sottostrada)





Foto n. 19: Disimpegno (Piano Sottostrada)



Foto n. 20: Soggiorno/Cucina (Piano Sottostrada)





Foto n. 21: Soggiorno/Cucina (Piano Sottostrada)



Foto n. 22: Bagno (Piano Sottostrada)





Foto n. 23: Camera da Letto (Piano Sottostrada)



Foto n. 24: Ingresso Centrale Termica





Foto n. 25: Problemi di umidità riscontrati



Foto n. 26: Problemi di umidità riscontrati





Foto n. 26: Problemi di umidità riscontrati



Foto n. 27: Problemi di umidità riscontrati

