

ALLEGATO N.1

Rilievo fotografico





FOTO N.01 (Inquadramento territoriale tramite mappa con “google”)



FOTO N.02 (Inquadramento di zona tramite mappa con “google”)





FOTO N.03 Vista d'insieme dell'edificio (fronte sud e fronte est)



FOTO N.04 Vista d'insieme dell'edificio (fronte nord)





FOTO N.05 Portone di ingresso ubicato in via V. Argentieri n.374




FOTO N.06 Vano scale



FOTO N.07 Soggiorno





FOTO N.08 Soggiorno



FOTO N.09 Cucina





FOTO N.10 Disimpegno zona notte



FOTO N.11 Camera letto matrimoniale





FOTO N.12 Camera letto 2




FOTO N.13 Bagno





FOTO N.14 Bagno 2 (con ampliamento di superficie abusivo)



FOTO N.15 Vista esterna dell'ampliamento abusivo (balcone fronte est)





FOTO N.16 Balcone prospettante su fronte nord



FOTO N.17 Balcone prospettante su via Argentieri (fronte sud)

