

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – Vista della villa colonica con in primo piano le colonne dell'ingresso.

19 GEN. 2015



Foto 2 – Vista del fronte dell'immobile e di parte del fianco Dx, dalla parte opposta del cancello di cui sopra.

19 GEN. 2015
[Signature]



Foto 3 – Vista fianco Dx e parte del retro dallo scoperto di proprietà esclusiva.



Foto 4 – Vista del retro e del fianco Sx dell'immobile principale da altro punto dello scoperto.



Foto 5 – Vista della piscina sul retro dello scoperto di proprietà esclusiva.

19 GEN 2017
DREA



Foto 6 – Vista dell'accessorio maggiore posizionato sul fronte in adiacenza al cancello dell'ingresso.



Foto 7 – Vista dell'accessorio minore posizionato sul fronte dalla parte opposta dell'ingresso carrabile.

19 GEN. 2015



Foto 8 – Vista dei terrazzi al piano primo ricavati sulla copertura del portico nel fronte.





Foto 9 – Vista della cucina in muratura al piano terra.



Foto 10 – Vista parziale del soggiorno al piano terra con camino, tavolo da biliardo e salotto.



Foto 11 – Vista bagno al piano terra.

19 GEN 2015






Foto 12 – Vista parziale del soggiorno al piano primo, anch'esso con camino.



Foto 13 – Vista parziale di una delle camere al piano primo.



Foto 14 – Vista parziale di altra camera sempre al piano primo.

19 GEN