

ALL.1 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1: Aereofoto Siracusa Via Adrano, il cerchio in rosso indica l'ubicazione dell'immobile oggetto di causa.



Foto 2: Prospetto edificio su via Adrano, il riquadro in rosso indica l'appartamento oggetto di stima, la freccia in rosso indica invece il portone condominiale di ingresso prospiciente sul civico n°20.



Foto 3: Vista portone condominiale di ingresso



Foto 4: Vista ingresso/ disimpegno



Foto 5: Vista ingresso



Foto 6: Vista camera da letto



Foto 7: Vista camera da letto



Foto 8: Vista ripostiglio/dispensa



Foto 9: Vista cucina




Foto 10: Vista bagno



Foto 11: Vista camera da letto

Siracusa lì, 01/07/2024

IL CTU
Dott. Ing. Valeria Zizzi