



*Figura 1: Ingresso alla lottizzazione, con la viabilità in dissesto, presso località Carviano, nel comune di Grizzana Morandi (BO).*



*Figura 2: Portico d'accesso all'abitazione, in via Carviano 83/G, con veranda e pensina irregolari, per l'assenza di titoli edilizi.*



*Figura 3: Tettoia in aggetto, sul fronte d'ingresso all'abitazione, difforme dai progetti ed accatastamenti attuali.*



*Figura 4: Pavimentazione su sedime comune e costruzione in legno, a ridosso dell'abitazione in confine, di altro dominio.*