




*Figura 5: Prospetto principale dell'appartamento "a schiera", con vista del tetto autorizzato e delle ulteriori coperture abusive.*



*Figura 6: Ingresso all'appartamento, dal portico trasformato in veranda e scala al sottotetto, non concessionate.*



*Figura 7: Sottotetto soprastante la superficie abitativa, utilizzato dagli esecutati, come ripostiglio.*



*Figura 8: Soggiorno con canna fumaria, non prevista negli schemi autorizzati.*