



*Figura 25: Balcone del soggiorno, al primo piano, affiancate dalle finestre della cucina e bagno.*



*Figura 26: Particolare della carenza manutentiva, dello sporto del coperto.*



*Figura 27: Bucatura del solaio, non prevista in concessione, per il passaggio di una canna fumaria.*



*Figura 28: Scala in legno, non prevista dalla licenza di costruzione, in collegamento al portico, con il sottotetto dell'alloggio.*