Allegato 2

INDIVIDUAZIONE URBANISTICA DEL BENE

- MAPPA INTERLAND
- LOCALIZZAZIONE COMUNE DI LAMEZIA TERME,
 SANT'EUFEMIA;
- LOCALIZZAZIONE BENE;
- VISTA TRIDIMENSIONALE;
- PERCORSO VIRTUALE.



MAPPA INTERLAND



MAPPA INTERLAND



LOCALIZZAZIONE COMUNE DI LAMEZIA TERME – SANT'EUFEMIA



LOCALIZZAZIONE COMUNE DI LAMEZIA TERME – SANT'EUFEMIA



LOCALIZZAZIONE BENE – CONTRADA MARUCA



LOCALIZZAZIONE BENE – CONTRADA MARUCA



SOVRAPPOSIZIONE FOTO AEREA CON ESTRATTO DI MAPPA



3D - CONTRADA MARUCA - FG. 4, P.LLA 113



3D - CONTRADA MARUCA - FG. 4, P.LLA 113



PERCORSO VIRTUALE - CONTRADA MARUCA - FG. 4, P.LLA 113



PERCORSO VIRTUALE - CONTRADA MARUCA - FG. 4, P.LLA 113



PERCORSO VIRTUALE - CONTRADA MARUCA - FG. 4, P.LLA 113

Allegato 3

RILIEVO FOTOGRAFICO DEL BENE



Foto n° 1: Accesso alla p.lla 113 - cancello carrabile di pertinenza del sub 1101 (b.c.n.c.)



Foto n° 2: Corte di pertinenza p.lla 113, sub 1101 (b.c.n.c.)





Foto n° 4: Corte di pertinenza p.lla 113, sub 1101 (b.c.n.c.)





Foto n° 6: P.lla 113



Foto n° 7: P.lla 113



Foto n° 8: P.lla 113



Deternivo alla Spina
Stratotro di ac

Foto n° 10: p.lla 113 – parete ovest sub 1102 – tettoia compresa nel sub 1101 (b.c.n.c.)



Foto n° 11: p.lla 113 – parete ovest sub 1102 – tettoia compresa nel sub 1101 (b.c.n.c.)



Foto n° 12: p.lla 113, sub 1102 – vetrata (ex accesso al bene)





Foto n° 14: p.lla 113, sub 1102 – il pilastro delimita il confina con il sub 2 (di altra ditta)



Foto n° 15: p.lla 113, sub 2 (di altra ditta) ma di fatto collegato al bene oggetto di causa



Foto n° 16: p.lla 113, sub 2 (di altra ditta) ma di fatto collegato al bene oggetto di causa



Foto nº 17: p.lla 113, sub 1102 – il pilastro delimita il confina con il sub 2 (di altra ditta)



Foto n° 18: p.lla 113, sub 1102 – dir. nord





Foto n° 20: p.lla 113, sub 1102 – dir. sud



Foto n° 21: p.lla 113, sub 1102 – dir. sud





Foto n° 23: p.lla 113, sub 1102 – dir. sud



Foto n° 24: p.lla 113, sub 1102 – dir. sud





Foto n° 26: p.lla 113, sub 1102 – dir. nord



Foto n° 27: p.lla 113, sub 1102 – dir. sud



Foto n° 28: p.lla 113, sub 1102 – dir. sud



Foto n° 29: p.lla 113, sub 1102 – dir. sud







Foto n° 32: p.lla 113, sub 1102 – dir. est



Foto n° 33: p.lla 113, sub 1102 – dir. est



Foto n° 34: p.lla 113, sub 1102 – dir. est





Foto n° 36: p.lla 113, sub 1102 – dir. est



Foto n° 37: p.lla 113, sub 1102 – dir. est



Foto n° 38: p.lla 113, sub 1102 – dir. nord



Foto n° 39: p.lla 113, sub 1102 – dir. est – locale accessorio/tettoia chiusa



Foto n° 40: p.lla 113, sub 1102 – dir. est – locale accessorio/tettoia chiusa



Foto n° 41: p.lla 113, sub 1102 – dir. est – locale accessorio/tettoia chiusa




Foto n° 42: p.lla 113, sub 1102 – dir. est – locale accessorio/tettoia chiusa


Allegato 4

PLANIMETRIA RILEVATA DEL BENE


fg. 4, p.lla 113, sub 1102




fg. 4, p.lla 113, sub 1102



piano terra fg. 4, p.lla 113, sub 1102




fg. 4, p.lla 113, sub 1102



piano terra

fg. 4, p.lla 113, sub 1102



CALCOLO SUPERFICI RILEVATE scala 1:150 piano terra fg. 4, p.lla 11 fg. 4, p.lla 113, sub 1102

