

IMMOBILI UBICATI IN COMUNE DI ASSEMINI - LOCALITA' MACCHIAREDDU, 10° STRADA

(Fg. 54, Part. 1032 come da documentazione catastale)



Foto 1A: Foto aerea con individuazione dell'immobile (tratta da Google Earth modificata)



Foto 2A:

Foto aerea con individuazione dell'area in cui sorge l'immobile (tratta da Google Earth modificata)



**CAPANNONE LAVORAZIONE, CASA DEL CUSTODE, LOCALI DI SERVIZIO E LOCALI TECNICI**



**Foto 3A:** Prospetto Ovest



**Foto 4A:** Prospetto Sud



**Foto 5A:** Prospetto Sud





**Foto 6A: Prospetto Est**



**Foto 7A: Prospetto Nord**



**Foto 8A: Prospetto Nord - Ingresso**





**Foto 9A: Ingresso**



**Foto 10A: Mensa**



**Foto 11A:**  
Bagno con accesso dalla zona lavorazione





**Foto 12A:**

Bagno con accesso dalla zona lavorazione

**Foto 13A: Spogliatoio**



**Foto 14A: Spogliatoio**





**Foto 15A:** Casa del custode - Ingresso

**Foto 16A:** Casa del custode - Soggiorno



**Foto 17A:** Casa del custode - Camera







Foto 18A: Casa del custode - Soggiorno

Foto 19A: Casa del custode - Bagno



Foto 20A:  
Casa del custode - Dettaglio intradosso solaio bagno





**Foto 21A:** Capannone - Zona lavorazione



**Foto 22A:**  
Capannone - Zona lavorazione



**Foto 23A:**  
Capannone - Zona lavorazione







Foto 24A: Capannone - Zona lavorazione

Foto 25A: Capannone - Zona lavorazione



Foto 26A: Capannone - Zona lavorazione



## CAPANNONE LAVORAZIONE GOMMA E DEPOSITO



**Foto 27A:**

Capannone lavorazione gomma



**Foto 28A:**

Capannone lavorazione gomma



**Foto 29A:** Deposito



## FABBRICATO UFFICI



**Foto 30A:** Fabbricato uffici



**Foto 31A:** Fabbricato uffici



**Foto 32A:** Ingresso e disimpegno







**Foto 33A: Ingresso**



**Foto 34A: Ufficio**



**Foto 35A: Controsoffitto disimpegno**





**Foto 36A:** Ufficio

**Foto 37A:** Ufficio



**Foto 38A:** Ufficio





**Foto 39A: Ufficio**

**Foto 40A: Bagno**



**Foto 41A: Bagno**

