



Foto 1: Vista unità immobiliare a p. 1°e 2° sita in Carlentini i (SR) n. via Meli n. 4



Foto 2: Vista unità immobiliare da ovest, dalla via Meli



Foto 3: vista prospetto a p.t., sulla via Meli



Foto 4: vista porzione prospetto p. 1° e 2°, sulla via Meli



Foto 5: vista accesso all'unità immobiliare, censita al NCEU fg. 34, part. 926, sub.2, al civico 4 della via Meli




Foto 6: vista ingresso unità immobiliare a p. t.



Foto 7: vista rampa d'accesso al p. 1°



Foto 8: vista rampa d'accesso al p. 1°



Foto 9: vista interno camera 1, piano primo



Foto 10: vista interno bagno 1, piano primo



Foto 11: vista rampa d'accesso al p. 2°



Foto 12: vista interno disimpegno e soggiorno-pranzo, piano 2°



Foto 13: piano 2° - vista interno soggiorno-pranzo



Foto 14: piano 2° - vista interno lavanderia



Foto 15: piano 2°- vista interno cucina, lato sud



Foto 16: piano 2°-vista interno cucina, lato nord



Foto 17: vista vano scala rampa intermedia d'accesso alla terrazza




Foto 18: vista vano scala - ultima rampa d'accesso alla terrazza



Foto 19: vista torrino del vano scala, con accesso al terrazzo



Foto 20: vista terrazza di copertura, lato sud



Foto 21: vista terrazza di copertura, lato est



Foto 22: vista terrazza di copertura, lato ovest



Foto 23: vista accesso al garage, censito all'NCEU al fg 34, particella 926, sub. 1



Foto 24: piano terra - vista interno garage, lato nord



Foto 25: piano terra - vista interno garage, lato sud



Foto 26: piano terra - unità di cui al sub. 2, disimpegno con accesso interno al garage



Foto 27: piano terra - unità di cui al sub. 2, disimpegno con accesso al vano scala



Foto 28: piano terra - vista ripostiglio



Foto 29: piano terra - vista servizio igienico



Foto 30: piano terra - particolare servizio igienico