

Documentazione Fotografica (Lotto 1)



Fabbricato Fronte Strada




Ingresso locale e veranda




Prospetto laterale del locale con veranda



Area esterna- spazio di manovra e posti auto



Interno Locale (parete in cartongesso che divide il locale con l'ufficio)






Parte della controsoffittatura ceduta



Interni



Interni e servizi



Firmato Da: GIOSIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.p.A. N. C. C. S. Serial#: 5430959573b4c04898fa61b21f5680fd





Interno veranda da rimuovere



Secondo ingresso/uscita momentaneamente chiuso con un pannello in cartongesso



Locali Servizi con caldaia

