



Foto n° 3

Ubicazione immobili - vista aerea del fabbricato e del limitrofo contesto circostante



Foto n° 4

Vista aerea ravvicinata del fabbricato e dei suoi confini



Foto n° 5
Esterno - vista dalla strada del cancello d'ingresso alla proprietà



Foto n° 6
Esterno - vista del cancello d'ingresso alla proprietà



Foto n° 7
Esterno - vista del cancello d'ingresso alla proprietà



Foto n° 8
Esterno - vista dell'area di pertinenza dell'unità immobiliare



Foto n° 9
Esterno - vista dell'area di pertinenza dell'unità immobiliare



Foto n° 10
Esterno - vista prospetto Nord - Est



Foto n° 11
Esterno - vista prospetti Nord - Est e Nord - Ovest



Foto n° 12
Esterno - vista prospetti Nord - Est e Nord - Ovest



Foto n° 13
Esterno - vista prospetti Nord - Ovest e Sud - Ovest



Foto n° 14
Esterno - vista prospetti Nord - Ovest e Sud - Ovest



Foto n° 15

Esterno - vista dalla SP 32 dei prospetti Nord - Ovest e Sud - Ovest



Foto n° 16

Esterno - vista dalla SP 32 dei prospetti Nord - Ovest e Sud - Ovest



Foto n° 17
Esterno - vista particolare recinzione lato SP 32



Foto n° 18
Esterno - vista prospetto Nord - Ovest



Foto n° 19

Esterno - vista dalla SP 32 dei prospetti Nord - Est e Nord - Ovest



Foto n° 20

Esterno - vista dalla SP 32 dei prospetti Nord - Est e Nord - Ovest



Foto n° 21

Esterno - vista marciapiede sul prospetto Nord - Ovest



Foto n° 22

Esterno - vista marciapiede sul prospetto Sud - Ovest



Foto n° 23

Esterno - vista marciapiede sul prospetto Nord - Ovest



Foto n° 24

Esterno - vista dell'area di pertinenza dell'unità immobiliare



Foto n° 25
Esterno - vista prospetto Nord - Est



Foto n° 26
Esterno - vista prospetto Nord - Est



Foto n° 27
Esterno - vista prospetti Nord - Est e Sud - Est



Foto n° 28
Esterno - vista area di pertinenza dell'unità immobiliare e del sistema di contenimento della scarpata



Foto n° 29
Esterno - vista del sistema di contenimento della scarpata



Foto n° 30
Esterno - vista prospetto Sud - Est



Foto n° 31

Esterno - vista prospetto Sud - Est e scala esterna di accesso al Piano Primo



Foto n° 32

Esterno - vista scala esterna di accesso al Piano Primo



Foto n° 33

Esterno - vista prospetto Sud - Est e Sud - Ovest



Foto n° 34

Esterno - vista prospetto Sud - Ovest



Foto n° 35
Interno Piano Terra - vista laboratorio analisi



Foto n° 36
Interno Piano Terra - vista laboratorio analisi



Foto n° 37
Interno Piano Terra - vista ingresso WC laboratorio analisi



Foto n° 38
Interno Piano Terra - vista WC laboratorio analisi



Foto n° 39
Interno Piano Terra - vista WC laboratorio analisi



Foto n° 40
Interno Piano Terra - vista zona ingresso principale



Foto n° 41
Interno Piano Terra - vista zona ingresso principale



Foto n° 42
Interno Piano Terra - vista zona ingresso principale



Foto n° 43
Interno Piano Terra - vista spogliatoio



Foto n° 44
Interno Piano Terra - vista spogliatoio



Foto n° 45
Interno Piano Terra - vista spogliatoio



Foto n° 46
Interno Piano Terra - vista WC a servizio dello spogliatoio



Foto n° 47
Interno Piano Terra - vista WC a servizio dello spogliatoio



Foto n° 48
Interno Piano Terra - vista laboratorio



Foto n° 49
Interno Piano Terra - vista laboratorio



Foto n° 50
Interno Piano Terra - vista laboratorio



Foto n° 51
Interno Piano Terra - vista laboratorio



Foto n° 52
Interno Piano Terra - vista laboratorio



Foto n° 53
Interno Piano Terra - vista laboratorio



Foto n° 54
Interno Piano Terra - vista laboratorio



Foto n° 55
Interno Piano Terra - vista laboratorio



Foto n° 56
Interno Piano Terra - vista laboratorio



Foto n° 57
Interno Piano Terra - vista laboratorio



Foto n° 58
Interno Piano Terra - vista interna portone del laboratorio sul prospetto Nord - Est



Foto n° 59
Interno Piano Terra - vista particolare infisso



Foto n° 60
Interno Piano Terra - vista particolare infisso



Foto n° 61

Interno Piano Primo - vista ampio ambiente uffici



Foto n° 62

Interno Piano Primo - vista ampio ambiente uffici



Foto n° 63
Interno Piano Primo - vista ampio ambiente uffici



Foto n° 64
Interno Piano Primo - vista ampio ambiente uffici



Foto n° 65
Interno Piano Primo - vista ampio ambiente uffici



Foto n° 66
Interno Piano Primo - vista ampio ambiente uffici



Foto n° 67

Interno Piano Primo - vista ampio ambiente uffici



Foto n° 68

Interno Piano Primo - vista camino presente nell'ampio ambiente uffici



Foto n° 69
Interno Piano Primo - vista ampio ambiente uffici



Foto n° 70
Interno Piano Primo - vista particolare copertura lignea dell'ampio ambiente uffici



Foto n° 71

Interno Piano Primo - vista particolare copertura lignea dell'ampio ambiente uffici



Foto n° 72

Interno Piano Primo - vista ampio ambiente uffici



Foto n° 73

Interno Piano Primo - vista ampio ambiente uffici



Foto n° 74

Interno Piano Primo - vista vano ingresso



Foto n° 75
Interno Piano Primo - vista vano ingresso



Foto n° 76
Interno Piano Primo - vista copertura lignea vano ingresso



Foto n° 77
Interno Piano Primo - vista vano ingresso



Foto n° 78
Interno Piano Primo - vista ufficio a ridosso del vano ingresso



Foto n° 79

Interno Piano Primo - vista ufficio a ridosso del vano ingresso



Foto n° 80

Interno Piano Primo - vista vano ingresso



Foto n° 81

Interno Piano Primo - vista ufficio a ridosso del vano ingresso



Foto n° 82

Interno Piano Primo - vista ufficio a ridosso del vano ingresso



Foto n° 83

Interno Piano Primo - vista locale igienico a servizio degli uffici



Foto n° 84

Interno Piano Primo - vista locale igienico a servizio degli uffici



Foto n° 85

Interno Piano Primo - vista locale igienico a servizio degli uffici



Foto n° 86

Interno Piano Primo - vista locale igienico a servizio degli uffici



Foto n° 87

Interno Piano Primo - vista copertura lignea del locale igienico a servizio degli uffici



Foto n° 88

Interno Piano Primo - vista particolare pavimentazione ampio locale uffici