



ALLEGATO N. 2

RILIEVO FOTOGRAFICO

Immagine acquisite da google maps



Foto 1 – Vista satellitare degli immobili siti alla C.da Sant' Antonio snc, nel rispetto del centro urbano del comune di Troina.




Foto 2 – Vista satellitare ingrandita con indicazione della zona di ubicazione degli immobili, della rispettiva S.S. 575 e della strada privata comune che li collega.

Immagini acquisite da rilievo del sopralluogo del 20.04.2022



Foto 3 – Strada Statale 575 lungo il km. 4,5 direzione Troina-Catania, da cui si diparte la strada esistente comune di collegamento ai fondi della c.da Sant'Antonio.



Foto 4 – Visualizzazione del tratto terminale della strada privata comune che si collega la Strada Statale 575.



Foto 5 - Vista della strada in prossimità dei beni interessati.




Foto 6 – Vista dalla parte di valle della strada in prossimità dei beni interessati.



Foto 7 – Accesso pedonale mediante cancelletto



Foto 8 – Altro accesso che permette di raggiungere la corte ed i fondi mediante qualsiasi mezzo.



Foto 9 – Imm. 1 – Imm. 2 – Prospetto Sud.



Foto 10 – Imm. 1 – Imm. 2 – Prospetto Est.



Foto 11 – Imm. 1 – Imm. 2 – Prospetto Nord.



Foto 12 – Imm. 1 - Imm. 2 - Prospetto Ovest.



Foto 13 – Imm. 1 – Piano terra, vista del portico esistente non autorizzato nella Concessione Edilizia N. N. 7745/197/95 rilasciata in data 01/12/1995.




Foto 14 – Imm. 1 – Terrazzo a contorno di tutto il piano primo .



Foto 15 – Imm. 1 – Piano terra. Visione dell'ambiente oggi aventi un uso (cucina e soggiorno) non autorizzato con Concessione Edilizia N. 7745/197/95 rilasciata in data 01/12/1995, avendo in questa uso a locale di sgombero/cantina/ripostiglio e parte della superficie con il vincolo di non essere utilizzabile.




Foto 16 – Imm. 1 – Piano terra. Visione degli ambienti oggi aventi un uso (bagno) non autorizzato con Concessione Edilizia N. 7745/197/95 rilasciata in data 01/12/1995.



Foto 17 – Imm. 1 – Scala di collegamento tra il piano terra ed il piano primo.



Foto 18 – Imm. 1 – Piano primo. Bagno collocato al piano primo in adiacenza alla scala di collegamento.



Foto 19 – Imm. 1 – Piano primo. Camera n. 1 da letto.



Foto 20 – Imm. 1 – Piano primo. Camera n. 2 da letto.




Foto 21 – Imm. 1 – Piano primo. Vano con accesso dal terrazzo e portico dal piano primo con uso (soggiorno) non autorizzato con Concessione Edilizia N. 7745/197/95 rilasciata in data 01/12/1995, avente in quest'ultima uso magazzino.




Foto 22 – Imm. 1 – Scala di collegamento tra il piano primo ed il locale sottotetto.



Foto 23 – Imm. 1 – Piano sottotetto. Vano ad uso camera da letto non autorizzato con Concessione Edilizia N. 7745/197/95 rilasciata in data 01/12/1995 non essendo definita negli elaborati a corredo come abitabile.



Foto 24 – Imm. 1 – Piano sottotetto. Vano ad uso camera da letto non autorizzato con Concessione Edilizia N. 7745/197/95 rilasciata in data 01/12/1995 non essendo definita negli elaborati a corredo come abitabile.




Foto 25 – Imm. 1 – Piano sottotetto. Ambienti ripostigli.



Foto 26 – Imm. 2 – Accesso al vano magazzino/locale di sgombero del piano terra lungo il prospetto Est del fabbricato non autorizzato dalla Concessione Edilizia N. 7745/197/95 rilasciata in data 01/12/1995.



Foto 27 – Imm. 2 – Altro immagine dell'accesso ad uso magazzino locale di sgombero del piano terra lungo il prospetto Est non autorizzato con Concessione Edilizia N. 7745/197/95 rilasciata in data 01/12/1995.



Foto 28 – Imm. 2 – Vista dall'interno del locale uso magazzino/locale di sgombero, superficie non autorizzata con Concessione Edilizia N. 7745/197/95 rilasciata in data 01/12/1995.




Foto 29 – Imm. 2 - Vista della parte interna della particella 290 sub3 con porta che permette il collegamento con la particella 290 sub 2.



Foto 30 – Imm. 1 – 2 -Parte a valle della corte facente parte della part. 290 in cui è stata riscontrata una piscina, quest'ultima rappresentata nelle planimetrie catastali.



Foto 31 – Imm. 3 - Vista della recinzione del fondo di terreno foglio 41 particella 289.



Foto 32 – Imm. 3 - Fondo particella 289 ad uso arboreo riscontrando alberi da frutto sparsi per tutta la superficie di mq 2696.



Foto 33 – Imm. 3 – Altra vista della particella 289.



Foto 34 – Imm. 4 – Vista della particella 291, tra il muro di recinzione limitrofo alla strada ed il fabbricato.