


1.10 – Parco condominiale, con indicazione del cancello pedonale d'accesso al portone del vano scala




1.11 – Strada privata che confina con il il parco condominiale




1.12 – Fabbricato – Accesso al piano Seminterrato 1



1.13 – Cancelli pedonale per l'accesso al portone del vano scala



1.14 – percorso pedonale per l'accesso al portone del vano scala



1.15, 1.16 – Portone di accesso al vano scala



1.17 – Vano scala e vano ascensore per l'accesso all'uu.ii.



1.18, 1.19 – Vista sul doppio ingresso all'abitazione (p.lla 1601 sub 63) – notare l'insegna della società



**GRUPPO FOTO N° 2 – LOCALI INTERNI ALL'ABITAZIONE – PARTICELLA 1601 SUB 63**

2.1, 2.2 – primo ingresso



2.3, 2.4 – Vista dettaglio sull'impianto citofonico e termostato; Vista secondo ingresso




2.5, 2.6 - Vista dettaglio sul secondo impianto citofonico ed elettrico; vista secondo ingresso all'abitazione




2.7 – Locale di servizio




2.8, 2.9 – Locale di servizio




2.10, 2.11 – Locale di servizio – Vista di dettaglio sull'impianto di sicurezza antintrusione



2.12 – Ufficio n° 3




2.13 – Ufficio n° 3



2.14, 2.15 – Disimpegno n° 1



2.16, 2.17 – Ufficio n° 1



2.18, 2.19 – Locale WC n° 1



2.20 – Locale Ufficio n° 2



2.21 – Locale Ufficio n° 2



2.22, 2.23 – Locale Ufficio n° 2 – Particolari della porta interna e del radiatore



2.24 – Locale Ufficio n° 2 – Particolare infisso




2.25 – Locale Ufficio n° 2 – Particolare prese e linea internet




2.26 – Vista dettaglio su placca e interruttore elettrico



2.27, 2.28 – Disimpegno n° 2 e archivio



2.29 – Hall – sala riunioni



2.30 – Hall – sala riunioni




2.31 – Hall – sala riunioni



2.32, 2.33 – Disimpegno n° 3




2.34, 2.35 – Ufficio n° 4



2.36 – Ufficio n° 4 – Particolare vista tracce di umidità



2.37 – Ufficio n° 4 – Particolare vista su soglia porta / finestra



2.38 – Particolare vista climatizzatore



2.39, 2.40 – Locale WC n° 2



2.41 – Locale WC n° 2 – Vista avanzale in granito chiaro




2.42 – Locale WC n° 3




2.43 – Locale WC n° 3




2.44 – Locale Ufficio n° 5



2.45 – Locale Ufficio n° 5



2.46 – Locale Ufficio n° 2 - Particolare usura del pavimento in laminato



2.47 – Locale Ufficio n° 2 - Particolare usura del pavimento in laminato



2.48 – Ufficio n° 2 – Particolare vista tracce di umidità



2.49 – Ufficio – Particolare vista danneggiamento al pavimento in laminato



2.50 – Giardino pensile n° 2



2.51 – Giardino pensile n° 2



2.52 – Giardino pensile n° 2 – vista verso l’abitazione – angolo Sud / Est



2.53 – Giardino pensile n° 2



2.54 – Vista su terrazzo e giardino pensile n° 2



2.55 – Giardino pensile n° 2 – Particolare vista della grata di scolo e dell'impianto di irrigazione



2.56 – Vista verso il terrazzo lato Sud / Ovest



2.57 – Terrazzo lato Sud / Ovest – particolare vista ravvicinata



2.58 - Terrazzo lato Sud / Ovest – particolare vista ravvicinata



2.59 – Terrazzo lato Sud / Ovest – particolare vista parapetto murato



2.60 – Terrazzo lato Sud / Ovest – particolare vista parapetto murato




2.61 – Terrazzo – vista angolo Ovest



2.62 - Terrazzo – vista angolo Ovest



2.63 – Giardino pensile n° 1



2.64 – Porzione di terrazzo prospiciente il giardino pensile n° 1



2.65 – Particolare vista sui sensori dell'impianto antintrusione



2.66, 2.67 – Giardino pensile n° 1 e porzione di terrazzo prospiciente, più altra porzione retrostante



2.68 – Porzione di terrazzo retrostante il giardino n° 1 – Particolare vista sulla pavimentazione

