

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Esterno su via Mariano Buratti




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PROSPETTO POSTERIORE




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Accesso all'interno dell' immobile da Via Mariano Buratti n. 24



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Accesso all'interno delle camere da letto




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Accesso all'interno delle camere da letto
Piano S1



CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Accesso all'interno delle camere da letto



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Accesso all'interno delle camere da letto



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Accesso all'interno dell'appartamento piano T





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Accesso all'interno dell'appartamento
Soggiorno piano T



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Accesso all'interno dell'appartamento piano T



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Accesso all'interno dell'appartamento piano T



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Bagno piano T



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Accesso all'interno della cantina - cunicolo

