



Foto n° 03 – Vista dell'abitazione da Via Scmazzoni



Foto n° 04 – Vista dell'abitazione da Via Scmazzoni



Foto n° 05 – Vista dell'entrata dalla corte comune



Foto n° 06 – Vista dell'ingresso dalla corte comune



Foto n° 07 – Vista dell'ambiente principale del piano terra



Foto n° 08 – Vista dell'angolo cucina




Foto n° 09 – Vista del bagno al piano terra




Foto n° 10 – Vista del bagno al piano terra



Foto n° 11 – Vista di uno degli ambienti del piano terra




Foto n° 12 – Vista della scala che conduce al piano primo



Foto n° 13 – Vista di una delle camere da letto al piano primo



Foto n° 14 – Vista di una delle camere da letto al piano primo




Foto n° 15 – Vista del corridoio del piano primo



Foto n° 16 – Vista di una delle camere da letto al piano primo



Foto n° 17 – Vista di una delle camere da letto al piano primo



Foto n° 18 – Vista del terrazzo verso la corte comune



Foto n° 19 – Vista del bagno al piano primo



Foto n° 20 – Vista del bagno al piano primo