

Fabbricato nel quale sono localizzati gli immobili oggetto di Pignoramento – Largo Generale Gabriele Berardi – Avellino (AV)

**FOTO n°1**



Unità immobiliare di cui al foglio 39 part.Illa 650 sub 4 – cat- C/1 – piano T– in Via Generale Berardi n.4. Il Locale Commerciale è sprovvisto di Bagno

**FOTO n°2**





Unità immobiliare di cui al foglio 39 part.Illa 650 sub 4 – cat- C/1 – piano T– in Via Generale Berardi n.4.  
Il Locale Commerciale è sprovvisto di Bagno – vista dall'interno verso l'esterno

**FOTO n°3**



Unità immobiliare di cui al foglio 39 part.Illa 650 sub 4 – cat- C/1 – piano T– in Via Generale Berardi n.4.  
Il Locale Commerciale è sprovvisto di Bagno – vista interna

**FOTO n°4**





Unità immobiliare di cui al foglio 39 part.Illa 650 sub 4 – cat- C/1 – piano T– in Via Generale Berardi n.4.  
Il Locale Commerciale è sprovvisto di Bagno – vista interna

**FOTO n°5**



Unità immobiliare di cui al foglio 39 part.Illa 650 sub 4 – cat- C/1 – piano T– in Via Generale Berardi n.4.  
Il Locale Commerciale è sprovvisto di Bagno – vista interna - controsoffittatura

**FOTO n°6**





Unità immobiliare di cui al foglio 39 part.Illa 650 sub 8 – cat- A/10 – piano 1– in Via Generale Berardi n.3 – int. 2.– vista interna dell'ingresso

**FOTO n°7**



Unità immobiliare di cui al foglio 39 part.Illa 650 sub 8 – cat- A/10 – piano 1– in Via Generale Berardi n.3 – int. 2.– vista interna dall'ingresso

**FOTO n°8**





Unità immobiliare di cui al foglio 39 part.Illa 650 sub 8 – cat- A/10 – piano 1– in Via Generale Berardi n.3 – int. 2.– vista interna del Salone di ingresso


**FOTO n°9**



Unità immobiliare di cui al foglio 39 part.Illa 650 sub 8 – cat- A/10 – piano 1– in Via Generale Berardi n.3 – int. 2.– vista interna delle finestre prospicienti Largo Berardi

**FOTO n°10**





Unità immobiliare di cui al foglio 39 part.IIa 650 sub 8 – cat- A/10 – piano 1– in Via Generale Berardi n.3 – int. 2.– vista interna del corridoio dal quale si accede a due camere e un bagno

**FOTO n°11**



Unità immobiliare di cui al foglio 39 part.IIa 650 sub 8 – cat- A/10 – piano 1– in Via Generale Berardi n.3 – int. 2.– vista interna della prima camera a dx

**FOTO n°12**





Unità immobiliare di cui al foglio 39 part.Illa 650 sub 8 – cat- A/10 – piano 1– in Via Generale Berardi n.3 – int. 2.– vista interna della pri camera a dx

**FOTO n°13**



Unità immobiliare di cui al foglio 39 part.Illa 650 sub 8 – cat- A/10 – piano 1– in Via Generale Berardi n.3 – int. 2.– controvista interna della seconda camera a dx

**FOTO n°14**





Unità immobiliare di cui al foglio 39 part.IIa 650 sub 8 – cat- A/10 – piano 1– in Via Generale Berardi n.3 – int. 2.– vista interna del bagno

**FOTO n°15**



Unità immobiliare di cui al foglio 39 part.IIa 650 sub 8 – cat- A/10 – piano 1– in Via Generale Berardi n.3 – int. 2.– controvista interna del bagno

**FOTO n°16**





Unità immobiliare di cui al foglio 39 part.IIa 650 sub 8 – cat- A/10 – piano 1– in Via Generale Berardi n.3 – int. 2.– vista interna del corridoio dal bagno

**FOTO n°17**



Unità immobiliare di cui al foglio 39 part.IIa 650 sub 8 – cat- A/10 – piano 1– in Via Generale Berardi n.3 – int. 2.– vista interna del bagno – la caldaia murale a gas

**FOTO n°18**

