

Foto n° 1 –vista prospetto nord-ovest con cancello di ingresso-



Foto n° 2–vista prospetto nord-ovest-



Foto n° 3 -vista prospetto sud-ovest-



Foto n° 4 - vista prospetto nord-est con cancello di ingresso-



Foto n° 5 – ingresso appartamento –zona soggiorno-



Foto n° 5 bis – prospetto appartamento –zona letto 1, letto 2, W.c.2-



Foto n° 7 – posto auto-



Posto auto

Foto n° 6 –ingresso ingresso appartamento – zona cucina-pranzo con servizi -



Foto n° 8 – cucina-



Foto n° 9 – cucina, dis. 1 -



Foto n° 11 – w.c.1-



Foto n° 10 – ripostiglio-



Foto n° 12- letto 1-



Foto n° 13-letto 1-



Foto n° 15- letto 2-




Foto n° 14 - w.c.2



Foto n° 16 - letto 3-



Foto n° 17 – soggiorno-



Foto n° 19 (porta interna disimpegno con coprifili mancanti)



Foto n° 18 (porta interna cucina con coprifili mancanti)



Foto n° 20 – caldaia-

