

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E.I. 147/2023**

**LOTTO 1 corpo A**

**VILLA SIGNORILE**



**PROSPETTO NORD**





PROSPETTO SUD





VISTA SUD-EST





VISTA SUD-OVEST





PIANO SEMINTERRATO






PIANO TERRA RIALZATO


















## SOLAI IN LEGNO E PAVIMENTAZIONE



## DANNI DA SISMA E INFILTRAZIONI









**LOTTO 1 corpo B**

**SERRA – MAGAZZINO**



**LOTTO 2 corpo A – B – C**  
**ABITAZIONE – MAGAZZINO – BOX**





