

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Come richiesto nella "sezione A" del quesito affidatomi dal Giudice dell'esecuzione al punto 2).



### Foto n. 01:

Vista su prospetto Nord (lato strada) dell'intero fabbricato, sito nel Comune di Lucca, frazione di Cerasomma, località la Dogana.

Vista sul bene oggetto di pignoramento posto sul livello della strada ad uso di civile abitazione identificato catastalmente nel NCEU del Comune di Lucca al Foglio 151, mapp. 65, sub. 3, cat. A/3.

Vista su resede esterna, bene comune non censibile identificato catastalmente nel NCEU del Comune di Lucca al Foglio 151, mapp. 65, sub. 6, confinante con viabilità pubblica Via Pisana.

Accesso all'abitazione mediante porta ad uso esclusivo "contornata in rosso", accesso al vano scala a comune con gli immobili posti ai piani superiori mediante l'utilizzo di porta blindata "contornata in giallo", entrambi raggiungibili dalla resede esterna.



### Foto n. 02:


Vista su accesso (senza cancello) alla corte comune identificata al Catasto del Comune di Lucca al Foglio 151, mapp. 68.





**Foto n. 03:**

Vista su porzione di corte comune posta sul retro del fabbricato (lato ferrovia).



**Foto n. 04:**

Vista su prospetto Sud (lato ferrovia) dell'intero fabbricato.

Vista sui beni oggetto di pignoramento posti: al piano terra l'autorimessa bene identificato catastalmente nel NCEU del Comune di Lucca al Foglio 151, mapp. 65, sub. 2, cat. C6; al piano primo l'abitazione bene identificato catastalmente nel NCEU del Comune di Lucca al Foglio 151, mapp. 65, sub. 3, cat. A/3.

Vista su scala esterna in metallo ad suo esclusivo con la quale è raggiungibile la terrazza dove si trova un'ulteriore ingresso all'appartamento.

