



Fig. 1. Ubicazione dell'immobile da Google Earth



Fig.2/3 cancello principale carrabile di accesso alla proprietà/ cancello sito a monte della proprietà




Fig.4. contestualizzazione nel territorio



Fig. 5. Vialetto di accesso



Fig. 6. Prospetto principale, sullo sfondo il corpo accessorio




Fig. 7 soggiorno/pranzo



Fig. 8 cucina



Fig. 9 disimpegno



Fig. 10 camera 01



Fig. 11 camera 02



Fig. 12 camera 03



Fig. 13 w.c.



Fig. 14 porticato



Fig. 15 corpo accessorio



Fig. 16 locale con forno a legna



Fig. 17 cucina economica



Fig. 18 locale con forno a legna



Fig. 19 vista del retroprospetto dell'immobile, sullo sfondo il corpo accessorio



Fig. 20 veduta dal porticato



Fig. 21 efflorescenza dovuta all'umidità da risalita del terreno

