

ALLEGATO 12
Rilievo fotografico
del 05/12/2023

RILIEVO FOTOGRAFICO

(05/12/2023)



Foto esterna Abitazione (Bene n.1)



Foto esterna Abitazione – Tettoia abusiva (Bene n.1)



Foto interna Abitazione – Camera (Bene n.1)




Foto interna Abitazione – Camera (Bene n.1)




Foto interna Abitazione – Ingresso (Bene n.1)




Foto interna Abitazione – Bagno (Bene n.1)



Foto interna Abitazione - Soggiorno (Bene n.1)



Foto interna Abitazione – Cucina (Bene n.1)



Foto interna del magazzino trasformato abusivamente in abitazione (Bene n.2)




Foto interna del magazzino trasformato abusivamente in abitazione (Bene n.2)




Foto del magazzino con adiacente tettoia abusiva (Bene n.3)