

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



BENE A e B



Foto n°1: vista lato Sud del fabbricato che insiste sulla particella n. 2061 del foglio n. 47 di Scheggia e Pascalupo (PG), si noti l'ingresso carrabile che inizialmente insiste sulla particella n. 2062 del foglio n. 47.



Foto n°2: altro particolare della vista lato Sud, si notino il tetto dell'appartamento a falda doppia ed i canali di gronda con i pluviali discendenti in rame.





Foto n°3: vista lato Ovest dello stabile e della particella n. 1133 del foglio n. 47 di Scheggia e Pascelupo che completa la corte su cui insiste l'immobile, si noti l'accesso all'appartamento (bene B) per mezzo di una scala esterna e la tettoia (bene A).



Foto n°4: vista lato Est del fabbricato.





Foto n°5: vista lato Nord.

BENE A



Foto n°6: particolare interno del punto vendita.





Foto n°7: altro particolare interno del punto vendita.



Foto n°8: altro particolare interno, si noti una delle porte laterali di accesso, attualmente adibita a uscita di sicurezza, posta lungo il lato Ovest.





Foto n°9: altro particolare interno del punto vendita, si noti la saracinesca posta lungo il lato Est dell'immobile.



Foto n°10: particolare dell'accesso interno al vano scala che mette in comunicazione il capannone con l'appartamento.





Foto n°11: particolare dell'antibagno posto lungo la zona Nord del capannone.



Foto n°12: particolare del bagno attrezzato per persone diversamente abili.





Foto n°13: particolare del secondo bagno.



Foto n°14: particolare dell'alloggiamento del contatore dell'acqua posto lungo la zona a Sud dello stabile.





Foto n°15: altro particolare del contatore dell'acqua.



Foto n°16: particolare dell'alloggiamento del contatore della luce posto lungo il lato Nord dell'edificio.



BENE B



Foto n°17: particolare dell'accesso interno dal vano scala.



Foto n°18: particolare del soggiorno.





Foto n°19: particolare del bagno con antibagno sulla sinistra e del disimpegno sulla destra.



Foto n°20: particolare della camera da letto con affaccio sulla scala esterna posta lungo il lato Ovest.





Foto n°21: particolare della seconda camera da letto posta in adiacenza del bagno con antibagno.



Foto n°22: particolare del secondo bagno.





Foto n°23: particolare della terza camera da letto.



Foto n°24: particolare della cabina armadio che interessa la terza camera da letto.





Foto n°25: particolare di un locale adibito a ripostiglio in adiacenza all'ingresso non presente nella planimetria catastale.



Foto n°26: particolare della terrazza.





Foto n°27: altro particolare della terrazza.



Foto n°28: altro particolare della terrazza.





Foto n°29: altro particolare della terrazza.

