

**RIPRESE FOTOGRAFICHE  
INTERNE ED ESTERNE**

**VISTA DA VIA GIUSEPPE GIUSTI**



**PROSPETTO EST**



**PROSPETTO SUD**



**PROSPETTO SUD / OVEST**



**BENE N° 1**

**Foglio 25 - Particella 335 - Sub. 5**



## PORTICATO



## SOGGIORNO



## SOGGIORNO



**LOCALE COTTURA**





**DISIMPEGNO**



**PARTICOLARE INFISSO DANNEGGIATO**



CAMERA




**CAMERA**



**DISIMPEGNO**



W.C.





**BENE N° 2**

**Foglio 25 - Particella 335 - Sub. 6**

**LOGGIATO**



**TERRAZZA**



**RIPRESE FOTOGRAFICHE PIANO TERRA UTILIZZATO COME UFFICIO**











**W.C. PIANO TERRA**



**PARTICOLARE BATTISCOPA PASSACAVI PIANO TERRA**



**PARTICOLARI INFISSI PIANO TERRA**





**SCALE INTERNE**



**PIANO INTERMEDIO**



**SCALE ESTERNE**



**PIANO INTERMEDIO**





**TERRAZZA PIANO INTERMEDIO**





**RIPRESE FOTOGRAFICHE PIANO PRIMO**

**DISIMPEGNO**



## SOGGIORNO



**PRANZO / CUCINA**



**DISIMPEGNO REPARTO NOTTE**



**CAMERA**





**CAMERA**



CAMERA



W.C.



W.C.





**BENE N° 3**

**Foglio 25 - Particella 335 - Sub. 4**

*(bene comune non censibile – resede a comune ai subb. 5 e 6)*



**MANUFATTO IN MURATURA DA RIMUOVERE**



**POZZO CON UTILIZZO CONDIVISO CON IL CONFINANTE**





**PARTICOLARI ACCESSI DA VIA GIUSEPPE GIUSTI**





## CONTATORI GAS METANO





**UTENZA APPROVIGIONAMENTO IDRICO**

