

- **ALL. 12 – Documentazione fotografica dei luoghi**



Foto 1 - Vista del portone di ingresso al complesso edilizio di via Filomarino 2, Acerra (Na)



Foto 2 – Vista del portone di ingresso al complesso edilizio di via Filomarino 2



Foto 3 – Vista dell'area cortilizia del complesso (da cui traggono accesso tutti i beni del compendio staggito)



Foto 4 – Vista dell'area cortilizia del complesso (da cui traggono accesso tutti i beni del compendio staggito)



Foto 5 – Vista dei beni che compongono il compendio (sulla destra i due piccoli terranei, frontalmente la scala che conduce ai vani del piano primo, sulla sinistra i detti vani al piano primo, disimpegnati da ballatoio esterno, e il sottostante locale terraneo con accesso posto sotto la scala e ulteriore ingresso su strada dal civico n. 14, già n. 16, di via Filomarino)



Foto 6 – Vista dei piccoli locali terranei (definiti “stallette” nei titoli di provenienza più risalenti)



Foto 7 – Particolare interno di uno dei due locali terranei



Foto 8 – Vista della scala esterna che porta ai vani posti al piano primo



Foto 9 – Vista dell'ingresso ai vani del piano primo



Foto 10 – Vista del sottotetto posto sul vano di sinistra



Foto 11 – Vista del sottotetto posto sul vano di destra (ampliato)



Foto 12 – Vista interna della camera di destra



Foto 13 – Vista interna della camera di destra



Foto 14 – Dettaglio del locale igienico annesso alla camera di destra



Foto 15 – Vista della scala che collega la camera di destra al sottostante terraneo



Foto 16 – Vista della scala che collega la camera di destra al sottostante terraneo



Foto 17 – Vista della scala che collega la camera di destra al sottostante terraneo



Foto 18 – Vista del vano terraneo (con accesso dal cortile e da strada)



Foto 19 - Vista del vano terraneo (con accesso dal cortile e da strada)



Foto 20 – Vista esterna della verticale formata dal vano terraneo e dalla soprastante camera, collegati internamente da scala metallica



Foto 21 – Vista della camera di sinistra



Foto 22 – Vista della camera di sinistra



Foto 23 – Vista della camera di sinistra



Foto 24 – Vista del bagno della camera di sinistra



Foto 25 – Dettaglio del controsoffitto della camera di sinistra



Foto 26 – Vista esterna del balcone della camera di sinistra del piano primo