

**TRIBUNALE DI PERUGIA**  
**III sezione civile**  
**Ufficio Esecuzioni Immobiliari**

\*\*\*\*\*

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Eseguita per incarico di:

Giudice dell'Esecuzione, Dott.ssa Sara FIORONI

Esecuzione Immobiliare iscritta al N. 120/2023 R. G. Es.


Perugia, 06 ottobre 2023

L'esperto incaricato


Geom. Alessandro Burletti




Localizzazione geografica degli immobili oggetto di Esecuzione Immobiliare  
Situati nel Comune di Perugia Loc. Bruna, lungo Strada della Madonna



Localizzazione geografica degli immobili oggetto di Esecuzione Immobiliare con ingrandimento  
Situati nel Comune di Perugia Loc. Bruna, lungo Strada della Madonna



Localizzazione geografica e catastale degli immobili oggetto di Esecuzione Immobiliare  
Situati nel Comune di Perugia censiti al C.F. Fg. 37 P.IIa 570 sub. 9



**Foto 01**

Foto esterna della porzione di fabbricato, posta al centro delle tre unità immobiliari esistenti, da completare, censita al NCEU del Comune di Perugia Fg. 37 p.IIa 570 sub. 9



### Foto 02

Foto esterna frontale della porzione di fabbricato, posta al centro delle tre unità immobiliari esistenti, da completare, censita al NCEU del Comune di Perugia Fg. 37 p.IIa 570 sub. 9



### Foto 03

Foto esterna della porzione di fabbricato, posta al centro delle tre unità immobiliari esistenti, da completare, censita al NCEU del Comune di Perugia Fg. 37 p.IIa 570 sub. 9



#### Foto 04

Foto esterna zona posteriore della porzione di fabbricato, posta al centro delle tre unità immobiliari esistenti, da completare, censita al NCEU del Comune di Perugia Fg. 37 p.IIa 570 sub. 9



#### Foto 05

Foto interna del piano terra della porzione di fabbricato, posta al centro delle tre unità immobiliari esistenti, da completare, censita al NCEU del Comune di Perugia Fg. 37 p.IIa 570 sub. 9




### Foto 06

Foto interna del piano terra della porzione di fabbricato, posta al centro delle tre unità immobiliari esistenti, da completare, censita al NCEU del Comune di Perugia Fg. 37 p.IIa 570 sub. 9



### Foto 07

Foto interna dei fondi al piano interrato della porzione di fabbricato, posta al centro delle tre unità immobiliari esistenti, da completare, censita al NCEU del Comune di Perugia Fg. 37 p.IIa 570 sub. 9



### Foto 08

Foto interna dei locali al piano primo della porzione di fabbricato, posta al centro delle tre unità immobiliari esistenti, da completare, censita al NCEU del Comune di Perugia Fg. 37 p.IIa 570 sub. 9



### Foto 09

Foto interna dei locali al piano primo della porzione di fabbricato, posta al centro delle tre unità immobiliari esistenti, da completare, censita al NCEU del Comune di Perugia Fg. 37 p.IIa 570 sub. 9



### Foto 10

Foto esterna del terrazzo al piano primo della porzione di fabbricato, posta al centro delle tre unità immobiliari esistenti, da completare, censita al NCEU del Comune di Perugia Fg. 37 p.IIa 570 sub. 9

