



*1-vista aerea del condominio e del relative aree esterne*



*2-vista aerea dell'intero fabbricato su Via del Castano*



*3-dettaglio della vista area d'insieme del fabbricato verso la ferrovia*



*4-Dettaglio della facciata principale lungo Via del Castano*



*5-Dettaglio della facciata secondaria verso la ferrovia*



*6-dettaglio dell' accesso pedonale al condominio da Via Del Castano*





*7-vista del pianerottolo condominiale dettaglio della porta d'ingresso all'appartamento*



*8- dettaglio del disimpegno dell'appartamento*



*9-dettagli della cucina*



*10-dettaglio del soggiorno*



*11-dettaglio del balcone in comune alla cucina e al soggiorno*



*12-dettaglio della camera matrimoniale con il piccolo balcone*



*13-dettaglio della camera matrimoniale con finestra*



*14-dettaglio del bagno*



*15-disimpegno comune di accesso alla cantina*





*16-dettaglio dell'interno del locale cantina*





17- carraio di accesso ai box. da Via del Castano



18- scala condominiale di accesso ai box.



19-corsello condominiale di distribuzione dei boxes



20-dettaglio interno box di\*\*\*\*\*Omissis\*\*\*\*\*



21-alcune fessurazioni all' interno box di\*\*\*\*Omissis\*\*\*\*.



22-dettaglio di alcune fessurazioni e della struttura in metallo all' interno box di \*\*\*\*Omissis\*\*\*\*.



23-dettaglio di alcune fessurazioni e della struttura in metallo all' interno box di \*\*\*\*Omissis\*\*\*\*.



24-dettaglio di alcuni "vetrini per crepe/fessurimetri" all' interno box di \*\*\*\*Omissis\*\*\*\*.