



FOTO 1 – prospetto su via Pietro Tacca
ingresso pedonale e carrabile ai terreni censiti con i mapp. 132 – 133 - 134 non oggetto della procedura e al fabbricato censito con il mappale 137 al cui piano terra è ubicato il Lotto unico oggetto della procedura



FOTO 2 – prospetto su via Pietro Tacca




FOTO 3 – prospetto principale e laterale



FOTO 4 – prospetto laterale e retro su corte comune



FOTO 5 – part. nicchia contatori



CATASTSTALE CON INDICAZIONE DEI PUNTI DI RIPRESA ESTERNI



FOTO 6 – area parcheggio antistante il fabbricato - mappali 132, 133 e 134 altra proprietà, non oggetto della procedura



FOTO 7 – area parcheggio antistante il fabbricato - mappali 132, 133 e 134 altra proprietà, non oggetto della procedura



FOTO 8 – area parcheggio antistante il fabbricato - mappali 132, 133 e 134 altra proprietà, non oggetto della procedura



FOTO 9 – area parcheggio e corte comune di accesso al fabbricato censita con il mapp. 137 sub 21 BCNC)



FOTO 10 – area parcheggio (MAPP. 132 – 133 – 134 altra proprietà)



FOTO 11 – area parcheggio (MAPP. 132 – 133 – 134 altra proprietà)



FOTO 12 – area parcheggio e ingresso al fabbricato mapp. 137



FOTO 13 – corte comune (MAPP. 137 SUB. 21 B.C.N.C.)



FOTO 14 – corte comune (MAPP. 137 SUB. 21 B.C.N.C.)



FOTO 15 – corte comune posta a quota ribassata rispetto all'area parcheggio antistante



FOTO 16 – corte comune (MAPP. 137 SUB. 21 B.C.N.C.)




FOTO 17 – corte comune – passaggio laterale tra fabbricato e recinzione (MAPP. 137 SUB. 21 B.C.N.C.)



FOTO 18 – corte comune – passaggio laterale (MAPP. 137 SUB. 21 B.C.N.C.)



FOTO 19 – corte comune – part. Contatori posti lungo muro di recinzione perimetrale



FOTO 20 – corte comune – passaggio laterale (MAPP. 137 SUB. 21 B.C.N.C.)



FOTO 21 – corte comune – retro del fabbricato (MAPP. 137 SUB. 21 B.C.N.C.)



FOTO 22 – corte comune - retro del fabbricato (MAPP. 137 SUB. 21 B.C.N.C.)




FOTO 23 – corte comune e porta finestra della camera dell'Immobile 1 – LOTTO UNICO



FOTO 24 – porta di accesso al ripostiglio esterno – pertinenza esclusiva dell’Immobile 1 – LOTTO UNICO



FOTO 25 – accesso ripostiglio esterno sottoscala - pertinenza esclusiva dell’Immobile 1 – LOTTO UNICO



PIANTA PIANO TERRA – SUB. 19

Porta di accesso
all'Immobile 1 –
LOTTO UNICO



FOTO 26 – atrio vano scale fabbricato (sub. 22 - B.C.N.C.) e porta di accesso all'Immobile 1 oggetto della procedura



FOTO 27 – atrio vano scale fabbricato (sub. 22 - B.C.N.C.)



FOTO 28 – atrio vano scale del fabbricato (sub. 22 - B.C.N.C.), ingresso comune al fabbricato e porta di accesso all'Immobile 1 oggetto della procedura



FOTO 29 – ingresso comune (sub. 22 - B.C.N.C.) – particolare della porta preesistente e chiusa con Pratica DIA n. 497_2004



FOTO 30 – atrio del vano scale comune (sub. 22 - B.C.N.C.)



FOTO 31 – soggiorno - pranzo



FOTO 32 angolo cottura



FOTO 33 soggiorno - pranzo



FOTO 34 soggiorno - pranzo



FOTO 35 disimpegno



FOTO 36 disimpegno e camera



FOTO 37



FOTO 38 – soggiorno pranzo e bagno



FOTO 39 bagno



FOTO 40 bagno



FOTO 41 bagno



FOTO 42



FOTO 43 – part. controsoffitto



FOTO 44 camera



FOTO 45 camera



FOTO 46 camera



FOTO 47 camera



FOTO 48 ripostiglio



FOTO 49 ripostiglio



FOTO 50 ripostiglio



FOTO 51 – ripostiglio esterno



FOTO 52 ripostiglio esterno



FOTO 53 ripostiglio esterno