



Illustrazione 1: Fronte sud del fabbricato di cui fa parte l'unità abitativa oggetto della presente.



Illustrazione 2: Fronte ovest del fabbricato di cui fa parte l'unità abitativa oggetto della presente.



Illustrazione 3: Fronte nord del fabbricato di cui fa parte l'unità abitativa oggetto della presente.



Illustrazione 4: Fronte est del fabbricato di cui fa parte l'unità abitativa oggetto della presente.



Illustrazione 5: Vista verso valle.



Illustrazione 6: Ingresso dell'unità abitativa oggetto della presente e area verde di pertinenza esclusiva posta ad est e a nord del fabbricato.



Illustrazione 7: Terrazza di pertinenza esclusiva dell'unità abitativa oggetto della presente posta a nord del fabbricato.



Illustrazione 8: Strada di accesso pedonale e carrabile al fabbricato di cui fa parte l'unità abitativa oggetto della presente.



Illustrazione 9: Locale tecnico comune a tutti i subalterni posto al piano terreno all'interno dell'intercapedine posta a nord del fabbricato.



Illustrazione 10: Vista della cucina posta al piano primo e della relativa porta-finestra di ingresso all'unità abitativa. La stufa a pellet ad aria visibile nella fotografia è l'unico generatore termico utilizzato per il riscaldamento ambientale.



Illustrazione 11: Vista della cucina posta al piano primo dell'unità immobiliare oggetto della presente.




Illustrazione 12: Scala interna che collega il piano primo al piano secondo (sottotetto).



Illustrazione 13: Scaldabagno a gas dismesso.




Illustrazione 14: Scala di accesso al piano secondo (sottotetto) e porzione sud-est del locale attualmente adibito a soggiorno. Considerate le loro altezze interne i locali posti nel sottotetto sono per buona parte da considerarsi non abitabili.



Illustrazione 15: Porzione sud-ovest del piano secondo (sottotetto) attualmente adibita a soggiorno. Considerate le loro altezze interne i locali posti nel sottotetto sono per buona parte da considerarsi non abitabili.



Illustrazione 16: Servizio igienico ubicato al piano secondo (sottotetto).



Illustrazione 17: Servizio igienico ubicato al piano secondo (sottotetto).



Illustrazione 18: Porzione nord-est del piano secondo (sottotetto) attualmente adibita a camera da letto. Considerate le loro altezze interne i locali posti nel sottotetto sono per buona parte da considerarsi non abitabili.



Illustrazione 19: Porzione nord-ovest del piano secondo (sottotetto) attualmente adibita a camera da letto. Considerate le loro altezze interne i locali posti nel sottotetto sono per buona parte da considerarsi non abitabili.



Illustrazione 20: Appezzamenti di terreni censiti al catasto fabbricati al foglio 4 n. 233 e 234 posti a monte della strada comunale.



Illustrazione 21: Appezzamenti di terreno posti a valle della strada comunale censiti al catasto fabbricati al foglio 4 n. 228 e 230 su cui insiste il primo tratto della strada privata di accesso al fabbricato di cui fa parte l'unità abitativa oggetto della presente.



Illustrazione 22: Planimetria estratta dal "geonavigatore SCT - Regione Autonoma Valle d'Aosta" in cui sono evidenziati i mappali oggetto di esecuzione immobiliare.