


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Perizia Tecnica di Ufficio

R.G. Es. Imm. 123/2024

ALLEGATO "A"

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista aerea

VISTE ESTERNE






Foto 1 – Abitazione - Prospetto EST



Foto 2 – Locale deposito – Prospetto EST



Foto 3 – Locale Deposito – Prospetto EST



Foto 4 – Locale Deposito – Prospetto NORD




Foto 5 – Prospetto OVEST – Particolare tettoia lignea




Foto 6 – Abitazione – Prospetto OVEST

VISTE INTERNE



Piano Terra - Disposizione locali



Piano Primo - Disposizione locali

Di




Foto 1 – PT - Ingresso



Foto 2 – PT – Locale caldaia



Foto 3 – PT – Locale ripostiglio adibito a tavernetta




Foto 4 – PT – Locale ripostiglio adibito a tavernetta



Foto 5 – PT – Locale ripostiglio adibito a tavernetta



Foto 6 – PT – Locale ripostiglio adibito a tavernetta



Foto 7 – PT – Locale ripostiglio adibito a tavernetta – Bagno cieco



*Foto 8 – PT – Scala interna
10*



Foto 9 – P1 – Abitazione - Disimpegno



Foto 10 – P1 – Abitazione – Camera da letto 1



Foto 11 – P1 – Abitazione – Camera da letto 2



Foto 12 – P1 – Abitazione – Bagno



Foto 13 – P1 – Abitazione – Soggiorno



Foto 14 – PI – Abitazione – Cucina Tinello



Foto 15 – PT – Box Auto




Foto 10 – Locale deposito