


LOTTO N. 3

LOTTO N. 3

CONI OTTICI DEL RILIEVO FOTOGRAFICO
APPARTAMENTO PIANO TERZO

Scala 1:100

foglio 1 part.IIa 235 sub. 8




Cono ottico del
rilievo fotografico

LOTTO N. 3


CONI OTTICI DEL RILIEVO FOTOGRAFICO
POSTO AUTO PIANO TERRA

Scala 1:100

foglio 1 part.IIa 235 sub. 103



Particella 251



Cono ottico del
rilievo fotografico

ALLEGATO FOTOGRAFICO

LOTTO N. 3



FOTO N. 27 – Il fabbricato di cui fanno parte gli immobili pignorati



FOTO N. 28 – Evidenziazione grafica della posizione dell'appartamento

ALLEGATO FOTOGRAFICO

LOTTO N. 3



FOTO N. 29 – Porta di ingresso della cassa scala del fabbricato




FOTO N. 30 – Porta di ingresso e corridoio a vista sul soggiorno

ALLEGATO FOTOGRAFICO

LOTTO N. 3



FOTO N. 31 – Soggiorno




FOTO N. 32 – Angolo cottura

ALLEGATO FOTOGRAFICO

LOTTO N. 3



FOTO N. 33 – Camera da letto




FOTO N. 34 – Bagno

ALLEGATO FOTOGRAFICO

LOTTO N. 3



FOTO N. 35 – Seconda camera da letto



FOTO N. 36 – Balcone lato Sud

ALLEGATO FOTOGRAFICO

LOTTO N. 3



FOTO N. 37 – Portone carrabile per l'accesso al cortile del fabbricato



FOTO N. 38 – Posto auto ubicato nel cortile del fabbricato