


PLANIMETRIA DEI PUNTI FOTOGRAFICI

Lotto 2



DESCRIZIONE FOTOGRAFICA
LOTTO 2



Foto 1: Prospetto del fabbricato nel quale sono inseriti gli immobili pignorati.




Foto 2: Il vano scala condominiale.



Foto 3: Il soggiorno.



Foto 4: Il soggiorno.



Foto 5: Il balcone accessibile dal soggiorno.



Foto 6: La cucina.



Foto 7: La cucina.




Foto 8: Il disimpegno.



Foto 9: Il bagno.



Foto 10: Il bagno.



Foto 11: La camera matrimoniale.



Foto 12: La camera matrimoniale.



Foto 13: La seconda camera da letto.



Foto 14: La seconda camera da letto.



Foto 15: La scala interna di accesso alla mansarda inserita nell'ingresso dell'immobile.



Foto 16: La mansarda.



Foto 17: La mansarda.




Foto 18: La mansarda.



Foto 19: Il bagno al piano superiore.



Foto 20: Il bagno al piano superiore.



Foto 21: Il piano cantinato.



Foto 22: La cantina.



Foto 23: Il prospetto del fabbricato in cui è inserita l'autorimessa.



Foto 24: L'autorimessa.