

## **ALLEGATO 04**

*Documentazione Fotografica*



**LOTTO 1**

**Misiliscemi Fg. 26 p.IIa 51 sub.1**





Foto 1 – prospetto su via Enrico Rinaldi



Foto 2 - prospetto su via Enrico Rinaldi





Foto 3 – accesso cancello in ferro



Foto 4 – corte comune







Foto 5 – veranda coperta



Foto 6 – tettoia in cemento amianto





Foto 7 – cucina




Foto 8 – disimpegno







Foto 9 – scala a chiocciola d’accesso al 1° piano




Foto 10 – cucinino





Foto 11 – corridoio



Foto 12 - wc





Foto 13 – bagno



Foto 14 – corridoio





Foto 15 – pranzo/soggiorno



Foto 16 – soggiorno






Foto 17 – salone



Foto 18 – letto 1







Foto 19 – letto 2



Foto 20 – letto 3






Foto 21 – locale di deposito



Foto 22 – locale di deposito





Foto 23 – terrazzo/locali di sgombero



Foto 24 – terrazzo







Foto 25 – terrazzo



Foto 26 – copertura in cemento amianto (loc. di deposito)

