



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



Foto n. 1 – Via Vigna n. 3 – Baronissi (SA)



Foto n. 2 – Accesso passaggio carrabile e pedonale - Via Vigna n. 3 – Baronissi (SA)



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 3 – Passaggio pedonale per Ingresso Edificio



Foto n. 4 – Ingresso Appartamento al piano primo



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



Foto n. 5 – Prospetto Appartamento con balcone piano primo



Foto n. 6 – Ingresso Appartamento



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



Foto n. 7 – Scala Comune



Foto n. 8 – Ingresso Appartamento



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



Foto n. 9 – Disimpegno



Foto n. 10 – Disimpegno



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



Foto n. 11 – Soggiorno



Foto n. 12 – Letto



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**




Foto n. 13 – Bagno




Foto n. 14 – Bagno



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



Foto n. 15 - Bagno



Foto n. 16 – Cucina



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 17 – Cucina



Foto n. 18 – Cucina



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**




Foto n. 19 – Balcone con uscita dalla cucina



Foto n. 20 – Impianto di condizionamento



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



Foto n. 21 – Particolare infissi usurati



Foto n. 22 – Particolari pavimenti e piastrelle anni '70



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



Foto n. 23 – Intonaco edificio divelto




Foto n. 24 – Intonaco edificio divelto

