

COSTRUZIONE N.20 civ.12



Foto n.1-20/1645 Prospetto sulla piazzetta e accesso al 20A tamponato.



Foto n.2-20/1693 Prospetto sulla piazzetta

LOTTO B7 n.20.A civ.12A



Foto n.3-20/3319 Zona adibita a studio



Foto n.4-20/3328 Zona studio e abitazione.



Foto n.5-20/3325- Zona soggiorno/letto

LOTTO B8 n.20.2 civ.12C



Foto n. 6-20/1902 Soggiorno d'ingresso privo di pavimentazione




Foto n. 7-20/1902 Stato degli impianti.



Foto n. 8-20/1904 Cucinetta




Foto n. 9-20/1905 Servizio con doccia.

LOTTO B9 n.20.3 civ.12D



Foto n. 10-20/1897 Soggiorno privo di infisso.




Foto n. 11-20/1894 Cucinetta.



Foto n. 12-20/1899 Servizio con doccia.



Foto n. 13-20/1886 Stato impianti.



Foto n. 14-20/1890 Scrostamento tinteggiatura e intonaco.



PROVINCIA DI SAVONA



Foto n. 16-20/1893 Efflorescenze della tinteggiatura..