

**TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE**

**A. 1.1**  
**ALLEGATO FOTOGRAFICO**

---

C.T.U. ARCH. STEFANIA RAGONESE





**Figura 1 – INGRESSO**




**Figura 2 – INGRESSO**






**Figura 3 – DISIMPEGNO**



**Figura 4 – CORRIDOIO**





**Figura 5 – CUCINA**



**Figura 6 – RIPOSTIGLIO**





**Figura 7 – BALCONE 3**



**Figura 8 – BAGNO**





**Figura 9 – CAMERA 1**



**Figura 10 – CAMERA 2**





**Figura 11 – CAMERA 3**



**Figura 12 – BALCONE 2**





**Figura 13 – CAMERA 4 (evidenti tracce di umidità al solaio)**



**Figura 14 – BALCONE 1**







**Figura 15 – INGRESSO  
RIPOSTIGLIO**

