

## **LOTTO N. 2**


---

LOTTO N. 2


CONI OTTICI DEL RILIEVO FOTOGRAFICO  
APPARTAMENTO PIANO SECONDO

Scala 1:100

foglio 1 part.IIa 235 sub. 6



Cortile comune



Particella 236

Via Libertà




Cono ottico del  
rilievo fotografico

LOTTO N. 2


CONI OTTICI DEL RILIEVO FOTOGRAFICO  
POSTO AUTO PIANO TERRA

Scala 1:100

foglio 1 part.IIa 235 sub. 102



Particella 251



Cono ottico del  
rilievo fotografico

**ALLEGATO FOTOGRAFICO**

LOTTO N. 2



FOTO N. 15 – Il fabbricato di cui fanno parte gli immobili pignorati



FOTO N. 16 – Evidenziazione grafica della posizione dell'appartamento

**ALLEGATO FOTOGRAFICO**

LOTTO N. 2



FOTO N. 17 – Porta di ingresso della cassa scala del fabbricato




FOTO N. 18 – Corridoio



**ALLEGATO FOTOGRAFICO**

LOTTO N. 2



FOTO N. 19 – Soggiorno



FOTO N. 20 – Bagno

**ALLEGATO FOTOGRAFICO**

**LOTTO N. 2**



FOTO N. 21 – Camera da letto



FOTO N. 22 – Seconda camera da letto



**ALLEGATO FOTOGRAFICO**

**LOTTO N. 2**



FOTO N. 23 – Balcone lato Sud



FOTO N. 24 – Balcone lato Nord



**ALLEGATO FOTOGRAFICO**

LOTTO N. 2



FOTO N. 25 – Portone carrabile per l'accesso al cortile del fabbricato



FOTO N. 26 – Posto auto scoperto ubicato nel cortile