

Rilievo fotografico





Viste del contesto cortilizio da via Lepanto e da interno corte



Abitazione: Foglio 15 - Particella 6532 – Sub. 503



Prospetto dell'unità abitativa - scala d'accesso al primo piano e ballatoio





Viste locale 1 (soggiorno-cottura)



Viste locale 2 (camera)



Servizio igienico



particolare porta d'ingresso principale



particolare caldaia



particolare serramento -radiatore

Box: Foglio 15 - Particella 6532 – Sub. 29



Prospetto autorimesse e particolare box pertinenziale





Viste laterale e interna

