

ALLEGATO FOTOGRAFICO



Foto n°5: facciata principale immobile (est) con accessi separati al ristorante (sx) e all'unità abitativa (ds)



Foto n°6: loggiato di accesso



Foto n°7: accesso al ristorante

ALLEGATO FOTOGRAFICO

ABITAZIONE SUB. 5



Foto n°8: accesso all'unità abitativa



Foto n°9: corridoio di ingresso verso portone




Foto n°10: scale verso il piano primo



Foto n°11: piano primo - soggiorno

ALLEGATO FOTOGRAFICO



Foto n°12: cucina (Ripostiglio secondo catasto)



Foto n°13: cucina



Foto n°14: altra vista cucina



Foto n°15: lavanderia

ALLEGATO FOTOGRAFICO



Foto n°16: terrazza verso ovest



Foto n°17: facciata nord (lavanderia-cucina)



Foto n°18: facciata ovest interna



Foto n°19: altra vista facciata ovest interna



Foto n°20: soggiorno verso reparto notte e scale al P.2°




Foto n°21: disimpegno reparto notte

ALLEGATO FOTOGRAFICO




Foto n°22: verso camera matrimoniale ad ovest | Foto n°23: camera matrimoniale ad ovest



Foto n°24: altra vista camera matrimoniale

Foto n°25: disimpegno verso est

ALLEGATO FOTOGRAFICO




Foto n°26: bagno cieco



Foto n°27: altra vista bagno




Foto n°28: altra vista bagno



Foto n°29: altra vista bagno

ALLEGATO FOTOGRAFICO



Foto n°30: camera letto singola a nord est



Foto n°31: altra vista camera singola



Foto n°32: altra vista camera singola




Foto n°33: camera letto doppia a sud-est

ALLEGATO FOTOGRAFICO



Foto n°34: altra vista camera letto doppia




Foto n°35: altra vista camera letto doppia




Foto n°36: scale verso piano 2°



Foto n°37: scale verso piano 2°

ALLEGATO FOTOGRAFICO




Foto n°38: stenditoio (catast.) – camera letto P.2°



Foto n°39: altra vista stenditoio




Foto n°40: disimpegno verso scale da stenditoio




Foto n°41: ampia sala al P.2° (guardaroba catastalmente)

ALLEGATO FOTOGRAFICO




Foto n°42: altra vista guardaroba



Foto n°43: altra vista guardaroba verso stenditoio



Foto n°44: stireria (altra camera)



Foto n°45: altra vista stireria

ALLEGATO FOTOGRAFICO



Foto n°46: altra vista stieria



Foto n°47: bagno al P.2°




Foto n°48: altra vista bagno



Foto n°49: altra vista bagno

ALLEGATO FOTOGRAFICO




Foto n°50: altra vista bagno

ALLEGATO FOTOGRAFICO

RISTORANTE (da Mario e Mercedes) e MAGAZZINO INTERRATO



Foto n°51: ingresso al ristorante



Foto n°52: piccola hall di ingresso



Foto n°53: sala ristorante verso nord est



Foto n°54: vista della sala verso ovest



Foto n°55: vista sala ristorante verso est




Foto n°56: zona bar verso nord

ALLEGATO FOTOGRAFICO



Foto n°57: interno bar



Foto n°58: accesso al disimpegno a nord ovest



Foto n°59: disimpegno




Foto n°60: cucina ad ovest

ALLEGATO FOTOGRAFICO



Foto n°61: altra vista cucina



Foto n°62: altra vista cucina



Foto n°63: saletta verso ovest



Foto n°64: disimpegno verso giardino di inverso



Foto n°65: altra vista disimpegno




Foto n°66: servizi igienici del locale verso ovest

ALLEGATO FOTOGRAFICO



Foto n°67: altra vista servizi igienici



Foto n°68: altra vista servizi igienici



Foto n°69: altro wc verso est



Foto n°70: giardino di inverno abusivo – vista verso ovest

ALLEGATO FOTOGRAFICO



Foto n°71: altra vista giardino di inverno



Foto n°72: altra vista giardino di inverno verso est



Foto n°73: piccolo giardino interno



Foto n°74: altra vista giardino di inverno



Foto n°75: altra vista giardino di inverno



Foto n°76: altra vista giardino di inverno

ALLEGATO FOTOGRAFICO



Foto n°77: zona griglia (portico secondo catasto)



Foto n°78: altra vista zona griglia



Foto n°79: vista da portico verso magazzino




Foto n°80: magazzino



Foto n°81: altra vista magazzino



Foto n°82: contatori del ristorante

ALLEGATO FOTOGRAFICO




Foto n°83: quadro elettrico del ristorante




Foto n°84: altri quadri elettrico



Foto n°85: altro contatore



Foto n°86: scale verso interrato

ALLEGATO FOTOGRAFICO



Foto n°87: verso interrato




Foto n°88: arrivo interrato




Foto n°89: ampio spazio in interrato



Foto n°90: altra vista interrato

ALLEGATO FOTOGRAFICO




Foto n°91: altra vista interrato