


FOTO 1-2: aerofoto Comune di Vigevano con localizzazione Condominio Gioia – via della Gioia n. 73






FOTO 3-4: Condominio GIOIA






FOTO 5-6: Condominio GIOIA






FOTO 7-8: ingresso e vano scala comune (senza ascensore)





FOTO 9-10: ingresso e cucina





FOTO 11-12: soggiorno





FOTO 13-14: disimpegno e cameretta





FOTO 15-16: camera matrimoniale





FOTO 17-18: bagno





FOTO 19: intonaci ammolorati in bagno



FOTO 20: intonaci ammolorati in cucina



FOTO 21: balcone



FOTO 22: scala di accesso al sottotetto



FOTO 23-24: solaio con ripostigli abbinati agli appartamenti





FOTO 25: ingresso autorimessa oggetto di E.I.




FOTO 26: scorcio interno box (mapp. 3661 sub. 28)