

TRIBUNALE di LODI

Procedura Fallimentare n. 58/2019

Allegato n.003 – 17

Foto **LOTTO 17**

Abitazione (villetta Corpo E1) - Foglio 15 mapp.433 sub.701

Box – Foglio 15 mapp.433 sub.702



Foto n. 1 e 2 – Vista dal cortile condominiale





Foto n. 3 e 4 – altra vista





Foto n. 5 e 6 – Altra vista esterna con area di pertinenza





Foto n. 7 e 8 – Soggiorno





Foto n. 9 e 10 – altra vista soggiorno





Foto n. 11 e 12 – Cucina





Foto n. 13 e 14 – Lavanderia





Foto n. 15 e 16 – Bagno P.T.






Foto n. 17 e 18 – Scala e disimpegno P.1





Foto n. 19 e 20 – Camera con cabina armadio e bagno





Foto n. 21 e 22 – Bagno al servizio della camera





Foto n. 23 e 24 – Camera 2






Foto n. 25 e 26 – Camera 3





Foto n. 27 e 28 – Bagno P.1






Foto 29 – Posto auto / Box

TRIBUNALE di LODI

Procedura Fallimentare n. 58/2019

Allegato n.003 – 18

Foto **LOTTO 18**

Abitazione (villetta Corpo E2) - Foglio 15 mapp.434 sub.701

Box – Foglio 15 mapp.434 sub.702



Foto n. 1 e 2 – Vista dal cortile condominiale





Foto n. 3 e 4 – altra vista





Foto n. 5 e 6 – Altra vista esterna con area di pertinenza





Foto n. 7 e 8 – Area di ingresso è porticato





Foto n. 9 e 10 – Vista soggiorno





Foto n. 11 e 12 – altra vista soggiorno





Foto n. 13 e 14 – altra vista soggiorno






Foto n. 15 e 16 – Camera/studio





Foto n. 17 e 18 – Cucina





Foto n. 19 – Lavanderia



Foto n.20 – scala di accesso al P.1



Foto n. 21 e 22 – Disimpegno P.1





Foto n. 23 e 24 – Camera con bagno





Foto n. 25 e 26 – Bagno dedicato alla camera





Foto n. 27 e 28 – camera collegata a loc.sottotetto





Foto 29 e 30 – sottotetto





Foto n. 31 e 32 - Bagno





Foto n. 33 e 34 – altra camera





Foto n. 35 – loc. sgombero



Foto n. 36 – Bagno P.1



Foto n. 37 e 38 – Posto auto / Box



TRIBUNALE di LODI

Procedura Fallimentare n. 58/2019

Allegato n.003 – 19

Foto **LOTTO 19**

Appartamento (Corpo F) - Foglio 15 mapp.432 sub.707
graff. mapp.442 sub.705

Box – Foglio 15 mapp.442 sub.740

Foto Appartamento con cantina

Foglio 15 mapp.432 sub.707 graff. mapp.442 sub.705



Foto n. 1 – Vista ingresso dedicato al cortile di pertinenza dell’abitazione



Foto n. 2 – Soggiorno con angolo cottura



Foto n. 3 e 4 – altra vista soggiorno con angolo cottura





Foto n. 5 e 6 – Camera 1





Foto n. 7 e 8 – Bagno





Foto n. 9 e 10 – Camera 2





Foto n.11 e 12 – scala privata di accesso alla cantina





Foto n. 13 e 14 - Cantina




Foto Box

mapp. 442 sub.740



Foto n. 1 e 2 – Box





Foto n. 3 - interno box

TRIBUNALE di LODI

Procedura Fallimentare n. 58/2019

Allegato n.003 – 20

Foto **LOTTO 20**

Appartamento (scala F) – Foglio 15 mappale 432 sub.708

Cantina – Foglio 15 mapp.442 sub.707

Box – Foglio 15 mappale 442 sub.731

Foto Appartamento

Foglio 15 mapp.432 sub.708



Foto n. 1 e 2 – Vista ingresso dedicato al cortile di pertinenza dell’abitazione





Foto n. 3 e 4 – Soggiorno con angolo cottura





Foto n. 5 e 6 – Disimpegno





Foto n. 7 e 8 – Bagno





Foto n. 9 e 10 – Camera 1





Foto n.11 e 12 – Camera 2



Foto Cantina

mapp.442 sub.707



Foto n. 1 e 2 – Cantina





Foto n.3 - cantina

Foto Box

mapp. 442 sub.731



Foto n. 1 e 2 – Box

