

Allegato n.09 – foto immobile via del Murillo tratto 2 – Sezze (LT)




Foto n.1 – n.2 – n.3 Zona ingresso cucina e corridoio su zona notte.



Foto n.4 – n.5 – n.6 – n.7 - Particolare camera da letto e servizio igienico.



Foto n.8 – n.9 – Particolare camera soggiorno.



Foto n.10 – n.11 – n.12 – Particolare preesistenza abusiva e baracche di cantiere insistenti sul terreno di interesse.



Foto n.13 -n.14 – n.15 Esterno, zona ingresso e particolare della struttura (removibile) in metallo parzialmente coperta da rete ombreggiante a filtrare l'ingresso dell'abitazione.



Foto n.16 – n.17 Esterno, particolare del prospetto ovest dell'immobile.



Foto n.18 n.19 – Particolare interno container in adiacenza all'entrata del lotto.




Foto n.20 – n.21 Particolare struttura in adiacenza all'ingresso dell'abitazione ed interno immobile abusivo su terreno di interesse.



*Foto n.22 – n.23 Particolare della recinzione e veduta del lotto zona retrostante l'immobile.*



Foto n.24 – n.25 – n.26 Particolare attrezzature insistenti sul lotto di interesse, veduta di insieme del lotto zona retrostante l'abitazione e gli ingombri delle strutture ivi depositate.



Foto n.27 – n.28 Veduta recinzione est del lotto a particolare del trattore rinvenuto a ridosso dell'abitazione.



Foto n.29 – n.30 Particolare struttura abusiva fatiscante e prospetto est con recinzione perimetrale di cantiere ivi depositata.