

ABITAZIONE SITA A PALERMO IN VIA VILLAGRAZIA N.100, PIANO SECONDO,  
IDENTIFICATA AL CATASTO FABBRICATI DI PALERMO AL FOGLIO 83, PARTICELLA 981, SUB 5



Edificio sito a Palermo in via Villagrazia n.100 in cui è ubicato l'immobile pignorato.




Edificio sito a Palermo in via Villagrazia n.100. Prospetto



Prospetto posteriore.



Prospetto posteriore.




Balcone sul prospetto principale.








Accesso all'edificio.



Androne.



Androne.



Androne.




Pianerottolo al secondo piano.



Ingresso all'appartamento.




Ingresso.



Ingresso e cucina.





Camera da letto n.1.



Camera da letto n.1.



Soggiorno.




Soggiorno.




Balcone su prospetto principale con accesso dalla camera n.1 e dal soggiorno.







Cucina.



Cucina.



Balcone sul retroprospetto con accesso dalla cucina e dal wc/lavanderia.



Locale wc/lavanderia.



Locale wc/lavanderia.



Locale wc con vasca da bagno.



Locale wc con vasca da bagno.





Locale wc con vasca da bagno.



Camera da letto n.2.



Camera da letto n.2.



Camera da letto n.2.



Camera n.3.



Camera n.3.



Corridoio.



Corridoio.



Ripostiglio



Dotazioni impiantistiche e finiture dell'immobile




Quadro elettrico dell'appartamento.



Particolare dell'impianto elettrico.



Particolare dell'impianto elettrico.



Pavimentazione dell'immobile.



Particolare della finestra della camera da letto n.2.



Infisso cucina, in legno e vetro



Infisso camera n.1, in legno e vetro.



Porta interna



Tapparella in plastica.



Caldaia a gas per acqua calda sanitaria



Contatore del gas.

