

2° PARTE RILIEVI FOTOGRAFICI
RELATIVI AI FABBRICATI ACCESSORI

(fotografie da n° 24 a n° 32)

(Documento allegato alla C.T.U. inerente l'Esecuzione
Immobiliare n° 77/2020 R.G.E.)



contro





Foto 24 e 25 – fabbricato accessorio depositi 13 e sulla sinistra, prefabbricato in legno 14 messo in opera senza autorizzazioni (vedi planimetrie Allegato “1”);





Foto 26 – particolare interno fabbricato accessorio depositi 13 (vedi planimetrie Allegato “1”);



Foto 27 – particolare interno prefabbricato in legno abusivo 14 (vedi planimetrie Allegato “1”);



Foto 28 e 29 – particolare del fabbricato accessorio 15 (vedi plan. Allegato “1”);





Foto 30 – particolare interno del fabbricato accessorio 15 (vedi planimetria Allegato “1”);



Foto 31 – particolare interno del fabbricato accessorio 15 (vedi planimetria Allegato “1”);



Foto 32 – scoperto dove era stata installata una piscina, zona 16 (vedi plan. Allegato “1”);