

Allegato 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



EDIFICIO PRINCIPALE (vista sud – ovest)




EDIFICIO PRINCIPALE (vista nord – ovest)



EDIFICIO PRINCIPALE (vista nord - est)



EDIFICIO PRINCIPALE (vista est)




EDIFICIO PRINCIPALE (lato nord con avancorpo ricadente su part. 117)



EDIFICIO PRINCIPALE (vista est)



EDIFICIO PRINCIPALE (interni piano terra)



EDIFICIO PRINCIPALE (interni piano terra)




EDIFICIO PRINCIPALE (interni piano 1°)



EDIFICIO PRINCIPALE (interni piano 1°)




EDIFICIO PRINCIPALE (interni piano 1°)



EDIFICIO PRINCIPALE (interni piano 1°)



EDIFICIO PRINCIPALE (interni piano 2° sottotetto)



EDIFICIO PRINCIPALE (interni piano 2° sottotetto)



EDIFICIO PRINCIPALE (tettoia abusiva da demolire)



EDIFICIO PRINCIPALE (vista sud – est)




EDIFICIO ACCESSORIO (vista nord - ovest)



EDIFICIO ACCESSORIO (vista nord - est)



EDIFICIO ACCESSORIO (vista sud)



EDIFICIO ACCESSORIO (interni piano 1° sottostrada)




EDIFICIO ACCESSORIO (interni piano terra)



EDIFICIO ACCESSORIO (interni piano terra)



PORZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE PART. 116 (vista sud – est)



PORZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE (particolare interno)



PARTICOLARE TERRENO CIRCOSTANTE EDIFICIO



PARTICOLARE TERRENO CIRCOSTANTE EDIFICIO (corte part. 799)



PARTICOLARE TERRENO CIRCOSTANTE EDIFICIO



PARTICOLARE TERRENO




PARTICOLARE TERRENO FOGLIO 60 PART.122



PARTICOLARE TERRENO FOGLIO 60 PART.122 (accesso su Strada Comunale)



MANUFATTO ABUSIVO (da demolire)



MANUFATTO ABUSIVO (da demolire)



PARTICOLARE ACCESSO EDIFICI DALLA STRADA PRINCIPALE



PARTICOLARE ACCESSO EDIFICI DALLA STRADA PRINCIPALE