


RILIEVO FOTOGRAFICO

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE NRGE 431-2024

Torre Pallavicina (BG)



Zona dove si trovano gli immobili pignorati



Comune di Torre Pallavicina

Palazzina nella quale sono collocati gli immobili pignorati





Fronte su via Attilio Soresini – appartamento centrale al piano terra



Accesso pedonale e giardino esclusivo su via Attilio Soresini



Giardino esclusivo su via Attilio Soresini



Giardino esclusivo sul retro



Giardino esclusivo sul retro e passaggio sul retro per accedere alle scale di accesso al piano primo



In fondo al passaggio sul retro
scala di collegamento al piano interrato



Corsello al piano interrato



Basculante di accesso al box P. Int.



Rampa di accesso al P. Interrato



Portoncino blindato di accesso all'appartamento





Soggiorno



Angolo cottura



Soggiorno



Disimpegno scala visto dal soggiorno



Antibagno con lavello e bagno



Camera piccola



Camera matrimoniale



Scala di accesso al piano interrato priva di illuminazione



Disimpegno e locale cantina locali dotati di impianto ma privi di illuminazione elettrica



Disimpegno ripostigli con porta sul fondo a destra per accedere al box locali dotati di impianto ma privi di illuminazione elettrica



Ripostiglio e lavanderia al P. Int. locali dotati di impianto ma privi di illuminazione elettrica



Serramenti interni in legno tamburato



Serramenti perimetrali in legno con doppio vetro



Griglie in legno



Quadro impianto elettrico e citofono



Predisposizione impianto di condizionamento



Termostato



Termosifoni in alluminio



Vano caldaia



Bombole gas



Segni di umidità (muffa) sulle pareti