





Foto aerea – individuazione del Lotto 1



individuazione area esterna e magazzino al piano seminterrato





*individuazione area esterna e magazzino al piano seminterrato*



Porzione non a norma (non rispettate le distanze dal fiume Lambro)

*individuazione area esterna e magazzino al piano seminterrato*





*area esterna e accesso al laboratorio da scala comune*



*area esterna (ex stazione di servizio)*



Laboratorio piano terra





*Esposizione piano terra*



*Esposizione e ufficio piano terra*






*Terrazzo al piano terra*



*area esterna (ex stazione di servizio)*





*Laboratorio piano terra – plafone con infiltrazioni d'acqua*



*bagni piano terra*





*Lotto B – Laboratorio/magazzino piano seminterrato*




*Lotto C – Magazzino non a norma - piano seminterrato*





Lotto C – WC esterno non a norma - piano seminterrato



Lotto B – Magazzino/deposito - piano seminterrato





Lotto B – Laboratorio/Magazzino - piano seminterrato



Lotto B – Laboratorio/Magazzino - piano seminterrato





Lotto B – Deposito / ufficio - piano seminterrato



Lotto B – Deposito / ufficio - piano seminterrato





Lotto B – Laboratorio / ripostiglio - piano seminterrato



Lotto B – Laboratorio - piano seminterrato

