



FOTO 1: l'accesso alla casa su via Longhi n. 17





FOTO 2: la facciata della casa su via Della Croce n. 11





FOTO 3: particolare della copertura della casa con visuale su via Della Croce





FOTO 4: l'ingresso comune al cortile interno da via Della Croce n. civ. 11





FOTO 5: la facciata della casa verso il cortile con i porticati chiusi abusivamente con muri, serramenti e ringhiere





FOTO 6: l'accesso al cortile da via della Croce n. 11 (accesso comune) con serramento tipico originale del sito e di valore storico





FOTO 7: il piano terreno della proprietà visto dal cortile ad oggi ancora allo stato rustico





FOTO 8: particolare del solaio che sorregge il primo piano di nuova fattura (abusiva in sostituzione di quello originale in legno) e visto dal cortile





FOTO 9: particolare della rizzata alla lombarda (acciottolato) realizzato con ciottoli di fiume nell'ingresso comune di via Della Croce n. 11, di valore storico e culturale





FOTO 10: particolare del portoncino di ingresso agli appartamenti posti ai piani primo e secondo (sottotetto) di nuova fattura (non blindato) su via Longhi n. 17





FOTO 11: particolare dell'accesso da via Longhi n. 17 con le scale che conducono ai piani superiori





FOTO 12: particolare della porta blindata d'accesso all'appartamento realizzato al primo piano





FOTO 13: la porta di accesso all'appartamento realizzato al primo piano





FOTO 14: l'atrio verso il soggiorno nell'appartamento al primo piano





FOTO 15: la cucina dell'appartamento al primo piano





FOTO 16: il soggiorno dell'appartamento al primo piano





FOTO 17: il disimpegno dell'appartamento al primo piano





FOTO 18: la camera da letto matrimoniale nell'appartamento al primo piano





FOTO 19: particolare dei termosifoni nell'appartamento al primo piano





FOTO 20: il bagno nell'appartamento al primo piano





FOTO 21: particolare della caldaia murale per l'appartamento al primo piano situata nell'ex wc nell'ex loggiato originariamente aperto





FOTO 22: il soggiorno con cucina nell'appartamento realizzato nel sottotetto





FOTO 23: particolare del pavimento del soggiorno al piano sottotetto (secondo piano)





FOTO 24: particolare di serramenti, soglie di serizzo e ringhiere realizzate abusivamente sulla facciata verso il cortile





FOTO 25: il bagno nell'appartamento realizzato nel sottotetto





FOTO 26: la camera da letto realizzata nell'appartamento al secondo piano sottotetto





FOTO 27: particolare di lucernario nella copertura





FOTO 28: particolare della caldaia murale di riscaldamento per l'appartamento nel sottotetto.

